



Clixys[®] aansluitunit Montagehandleiding

Clixys®-aansluitunit


Tip vooraf:

1. Indien bij een doos een eindkap op de kabel geplaatst moet worden, is het raadzaam dit eerst te doen.
2. Let op bij het verwijderen van de transportclip dat de connector niet dicht wordt geklikt. Een eenmaal dicht geknepen connector is niet meer te openen.
3. Het vierkante gedeelte van de kabel moet aan de openzijde in de connector liggen.
4. Zorg ervoor dat de kabel tegen de achterkant van de connector gelegd wordt.
5. Plaats de tang zover mogelijk over de connector.
6. Voor aarding van de wandgoot; verbindt de aarddraad van de wandgoot met het aansluitblokje in de aansluitunit.

Het bevestigen van de Clixys® aansluitunits in de wandgoot en op de kabelgoot.


1

- Strip de mantel van de voedingskabel tot 100 mm en strip de draden 13 mm.
- Buig de gestripte uiteinden volgens de afbeelding.



2


- Steek de gestripte draden uit de voedingskabel in de daarvoor bestemde connector openingen.
- Plaats de voedingskabel volgens de afbeelding.
- Bevestig de voedingskabel met een bindbandje aan de doos.



TIP: indien het uiteinde van de kabel afgewerkt moet worden ga naar punt 8.

3

- Verwijder de transportclip door deze licht richting aansluitunit te bewegen en vervolgens naar u toe te trekken.




4

- Open de connector door het klepje naar beneden te buigen en leg de kabel in de connector.



TIP: zorg dat het kabeluiteinde ongeveer 70mm buiten de unit uitsteekt.

Let op: het vierkante gedeelte van de kabel moet aan de open zijde in de connector liggen.



5

- Sluit de connectorklep en druk deze tegelijk op de twee hoeken **licht** aan.



6

- Positioneer de bek van de tang volgens afbeelding over de connector.
- Knijp de connector in een keer dicht tot aan de aanslag.
- Sluit het deksel.



7

- Bevestig de Clixys[®] kabel met een bindbandje aan de aansluitunit.



Het monteren van een eindkap.

8

- Ter bescherming en om de isolatiewaarde te borgen dient u het einde van de kabel af te sluiten met een eindkap.
- Strip het uiteinde van de kabel.



9

- Leg het uiteinde van de kabel in het eindkapje en druk deze goed aan.




10

- Vouw het eindkapje om en druk deze dicht totdat u een klik hoort.



11

- Voor plaatsing van de kabel in de connector, ga naar punt 3.



Neem contact met ons op

ABB b.v.

Low Voltage Products

Postbus 104, 6710 BC Ede

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Tel. +31(0) 318 669300, fax +31(0) 318 631718

info.lowvoltageproducts@nl.abb.com



www.abb.nl/connect